

第二届广东省工程勘察设计大师认定即将开始

本届名额增至 50 名 线上线下载均可申报

广东建设报讯 记者姜兴贵报道：为提高广东省工程勘察设计水平，激发广大工程勘察设计人员的责任感和荣誉感，推动工程建设高质量发展，广东省住房和城乡建设厅组织修订了《广东省工程勘察设计大师认定办法》，决定开展第二届广东省工程勘察设计大师认定工作。

据了解，本次认定工作的行业范围包括了工程勘测、工程设计和规划设计三个大类，涵盖了岩土工程、工程测量、勘探测试、建筑（含人防工程）、市政、公路、铁路、港口与航道、民航、水利、电力（含核工业）、煤炭、冶金建材、化工石化医药（含石油天然气）、电子通信广电、机械军工、轻纺农林商物粮、城乡建设规划、城市设计、城市基础设施规划与设计、风景园林设计共计 21 个类别行业设计。

认定工作根据《广东省工程勘察设计大师认定办法》第四条规定，因认定周期延长，且第二届广东省工程勘察设计大师认定名额和推荐名额相应增加至 50 名。申报人需由所在单位或中国工程院院士、认定专业全国工程勘察设计大师或认定专业广东省工程勘察设计大师推荐申报。

另外，本次申报采用线上、线下相结合方式，申请人可以在 12 月 20-30 日期间登陆相关网站，填写申报信息后，将相关资料递交至广东省建设信息中心，完成申报。

此次第二届广东省工程勘察设计大师认定工作由广东省住房和城乡建设厅组织认定，旨在弘扬敬业奉献、自主创新精神，繁荣建筑创作，推动广东省建筑业高质量发展，为大湾区建设输送更多有力人才。

2018年第一届广东省工程勘察设计大师行业分布

(按姓氏笔画排名，排名不分先后)

序号	专业	姓名	性别	工作单位
1	建筑	马震聪	男	广州市设计院
2	结构	韦宏	男	华南理工大学建筑设计研究院
3	市政	史海欧	男	广州地铁设计研究院有限公司
4	市政	宁平华	男	广州市市政工程设计研究总院
5	结构	刘琼祥	男	深圳市建筑设计研究总院有限公司
6	建筑	汤朝晖	男	华南理工大学建筑设计研究院
7	建筑	孙一民	男	华南理工大学建筑设计研究院
8	建筑	孙礼军	男	广东省建筑设计研究院
9	勘察	李爱国	男	深圳市勘察测绘院有限公司
10	设备	李骏飞	男	广东省建筑设计研究院
11	勘察	杨光华	男	广东省水利水电科学研究院
12	勘察	张文华	男	深圳市建设综合勘察设计院有限公司
13	结构	张良平	男	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司
14	结构	陈星	男	广东省工程勘察设计行业协会
15	设备	陈伟雄	男	广东省建筑设计研究院
16	建筑	林毅	男	香港华艺顾问设计（深圳）有限公司
17	结构	罗赤字	男	广东省建筑设计研究院
18	建筑	黄捷	男	北京市建筑设计研究院深圳院
19	勘察	彭卫平	男	广州市城市规划勘测设计研究院

事发佛山市南海区——

房屋精装修不合格 交楼半年无法入住

广东建设报讯 记者誉建业报道：正门的铁门门框出现变形，天花板的裂缝简单抹灰处理，卫生间的地板和墙板有空鼓，窗户框体和玻璃之间的玻璃胶有裂缝……记者日前在佛山市南海区大沥镇熹云水岸花园（以下简称熹云水岸花园）8座某户看到，由于物业承诺的精装修存在诸多问题，投诉人温先生迟迟未能验房入住。

精装修有 64 项代销项问题

温先生向记者表示：“原本签订买卖合同的时候，开发商承诺在今年 5 月 31 日前完成房屋装修并交付给我。半年来，因为各种各样的装修问题，开发商已 4 次承诺完成整改可以交付，但最后都做不到。”

据了解，熹云水岸花园的开发商为佛山市德富福通房地产开发有限公司，物业服务为佛山市华福嘉业物业管理有限公司，负责精装修的公司为广东省华实恒辉建设有限公司南海分公司。

早在 11 月 19 日记者就已登门了解过相关情况。当时，温先生出示了第三方房屋鉴定检测公司出具的验房报告，其中竟有 64 项待销项的房屋问题。记者现场看到，入门处的房屋门框出现较严重的变形，主人房的卫生间出现了多处空鼓（按照验房师报告，共有 7 处），温先生现场示范，仅仅拿手指轻轻敲击便会发出清脆空鸣的响声。一旁的窗户，玻璃气泡清晰可见。在客厅，抬头可见多条裂缝。当时，物业相关负责人向温先生表示，公司决定让新的装修公司进场，但具体什么时候能让业主收楼，物业也没有具体答复。


让温先生恼火的是，旧的问题没有处理完，还有新的问题出现。“空鼓的地方还是有，大门门框一直没人处理，出现玻璃气泡的窗户处理后玻璃胶又新出现裂缝。还有天花板的裂缝，工人抹一层灰就说处理好了，我找专人问过，天花板出现问题要进行挂顶处理，起码也要一周，现在一天



门框处变形 誉建业/摄



大沥镇熹云水岸花园效果图



验房师 11 月 7 日出示的报告，有 12 处问题待处理。 誉建业/摄

就解决了，未免太儿戏。还有几个房间的踢脚线，出现了多处钉眼。这些让人怎么验收？”温先生出示的第三次找验房师出具的报告显示，11 月仍检查出 12 处问题。

同楼盘业主亦有问题报修

就此事，温先生也咨询过左邻右舍，对方也表示向物业提出过报修。他也多次向佛山市政府 12345 热线反馈，引起了南海区住房城乡建设和水利局的重视。12 月 14 日，该局房地产市场监管科召集温先生和装修公司的代表吴经理进行开诚布公的交谈。

“我的诉求就是尽快整改完毕，让我可以早日入住。”协商现场，温先生给出了自己的想法。他表示，由于多次现场督促产生了误工费、延期交楼以及请第三方鉴定公司的费用，希望对方赔偿 5 万元。

吴经理说：“施工的问题很复杂，我们会尽快和物业核对，把有关问题都进行处理。至于赔偿的问题，还需要回去和领导沟通。”他表示，将努力让温先生在年底前完成收楼。

南海区住房城乡建设和水利局房地产市场监管科表示，希望双方尽快妥善解决问题，如有需要的话，该局也将积极配合。

惠州住建局树立“大应急”理念 举行房屋市政工程质量安全事故应急演练

广东建设报讯 记者刘洁、通讯员赵丽霞报道：近日，惠州市住房和城乡建设局在惠城区三栋镇沙澳村金山新城西枝江补水泵站施工现场举办 2021 年房屋市政工程质量安全事故应急救援演练，助力提高房屋市政工程应急救援队伍实战水平和应急处置能力，建立一支训练有素、召之即来、来之能战、战之能胜的应急救援队伍。

此次演练包含两个科目，分别为应急救援队伍集结和施工现场应急救援。演练内容为某市政道路路基深基槽因大量涌水发生坍塌事故。活动由惠州市建筑业协会、惠州市水电建筑工程有限公司承办。

“事故”发生后，惠州市住房和城乡建设局应急指挥部组织启动房屋市政工程质量安全二级应急响应，组织专家组到现场研判并拟定救援方案，调动党员先锋队、惠州市水电建筑工程有限公司、惠州市建筑工程有限公司、广东铭濠润建工程有限公司、惠州市第一建筑工程有限公司、惠州市市政工程有限公司等抢险队伍携带救援设备在指定时间到达事故现场并完成集结。现场制定了在靠近民房的坍塌部位补打钢板桩支护，然后用渣土回填压实救援方案。经过紧急抢救，险情解除。

惠州市住房和城乡建设局负责人强调，要树立“大应急”理念，将生命至上、保护生命安全作为首要目标，重心下移，建立专业化的指挥团队和动态灵活的现场指挥机制；要强化工程质量管理，强化责任追究，督促建设各方主体增强质量意识，认真履行责任；继续抓好工程实体质量常见问题治理，强化预拌混凝土原材料全链条质量监管力度，加强建材打假力度，规范质量检测行为。要发挥企业技术优势、人员优势、设备优势，打造具有个体特色、高端技术、高超技能的专业应急队伍。