

汽车下乡进行时

万元补贴送惠进村 村支书成首位车主

文/图 羊城晚报记者 戚耀琪 刘佳宁 张爱丽



肇庆市德庆县武垌镇双象村启动首场羊城晚报汽车下乡活动

长安马自达 CX-30 上市 售价 12.99 万至 17.19 万元

羊城晚报记者 张爱丽



5月28日晚，长安马自达旗下首款紧凑型SUV——CX-30正式上市...

CX-30的外观延续了马自达家族的“魂动”设计理念...

此外，CX-30的中网采用了最新的点阵式网状设计风格...

立悬架+后连杆式非独立悬架。驾驶方面，CX-30的油门响应敏捷...

值得一提的是，此前工信部的申报信息显示，CX-30未来还将推出搭载Skyactiv-X系列2.0L压燃发动机版本车型...

28.68 万元起售 上汽大众 Viloran 威然上市

羊城晚报记者 张爱丽



5月28日，上汽大众全新商务MPV——Viloran威然正式上市...

作为一款中大型MPV，Viloran威然基于大众MQB平台打造而来...

与此同时，前保险杠的地方也加入了横条元素设计...

与别克GL8相比，Viloran威然在尺寸方面占有一定的优势...

远程控制等。Viloran威然全系均采用2+2+3座椅布局...

此外，Viloran威然搭载了第三代自适应巡航系统、AEB城市紧急制动带毫米波雷达行人横穿识别...

传动系统方面均匹配7速双离合变速箱。

荣威RX5 4G互联百万款上市 实际支付价 9.18 万元起

羊城晚报记者 张爱丽



5月27日，为纪念聪明车荣威RX系列圈粉突破百万辆，上汽荣威正式发布全新荣威RX5 4G互联百万款...

新车不仅拥有超大空间，还全系标配0.86m²超大尺寸全景天窗...

用户在6月30日前入手新车，更可享受综合优惠价值最高达30000元的钜惠补贴...

新车长宽高分别达到4556×1855×1719mm，轴距为2700mm...

了调整升级，20T手动4G互联百万款配备了同级鲜有的0.86m²超大尺寸全景天窗...

20T自动4G互联百万款则除上述配置外还增加了高级皮质座椅...

新车搭载上汽与通用联合研发的1.5TGI缸内直喷涡轮增压引擎...

日本八大车商 4月产量同比降五成

41.2万辆。由于日本汽车厂商在中国的工厂已全面复工复产...

从3月下旬开始，日本汽车厂商在美国和欧洲的生产受疫情影响相继停产...

日本八大汽车制造商包含丰田、日产、本田、铃木、马自达、三菱、大发和斯巴鲁...

农村购买力不容小觑

5月29日当天，虽然烈日当空，但是周边乡镇村民们纷纷来到双象村的会堂前球场上...

公告发布后，广州多家4S店反馈的信息显示，店里多了不少远道而来的农村客人...

武垌镇镇长陈鸿泉在致辞中特地感谢羊城晚报和广汽本田...

中山市人民检察院驻双象村第一书记黄征在接受记者采访时说：“村里的一些村民之前对外的了解不多...”

希望通过羊城晚报和企业举办的这种送惠进村活动，让他们和外界有更多的接触...

活动现场

上，更加努力的干活。”

在车展现场，村民张伟成告诉记者，在政策的支持及驻村工作队的带领下...

对于羊城晚报联手广汽本田和第一书记送惠进村这一活动，广汽本田汽车销售有限公司第一事业部销售部广州商务中心销售三系系长刘嘉表示...

一名当地村干部表示，随着国家对于农村工作的持续重视和强大投入...

村民的经济水平确实有了显著提高。加上村路建设逐步完成...



武垌镇镇长陈鸿泉



活动现场

新闻背景：

双象村位于广东省肇庆市德庆县武垌镇东部，面积约11平方公里...

2017年7月开始，该村全面推进村中“三清三拆三整治”工作...

2019年12月25日，入选国家林业和草原局公布的第一批国家森林乡村名单...

召回数量下降明显

5月国内乘用车市场召回车辆 82.68 万辆，同比降 25.08%

羊城晚报记者 张爱丽

5月，国内乘用车市场共有7个品牌累计发布6起召回，共计召回汽车826792辆...

双龙召回进口主席汽车 957 辆

双龙汽车(上海)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求...

大众召回部分进口途威系列汽车

日前，大众汽车(中国)销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求...

一汽集团公司召回 45406 辆奔腾 B30 汽车

中国第一汽车集团公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求...

三菱召回 5094 辆进口帕杰罗汽车

国家市场监督管理总局官网信息显示，三菱汽车销售(中国)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求...

固定，导致焊接位置偏移，造成右前悬架下摆臂的前衬套外筒和下底板端部的焊接深度不足...

更大的干扰电压，而持续的大干扰电压更容易造成点火系统的主要零部件...

中国第一汽车集团公司将委托一汽奔腾汽车有限公司免费为召回范围内的车辆进行检查...

据了解，本次召回范围内车辆由于火花塞与点火系统匹配不良，EMC电磁兼容性测试值偏高...

值得一提的是，本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的...

4月份，八大车商在日本国内的产量同比下降46.6%至约41.2万辆。

英国 4 月 仅产 197 辆汽车

英国汽车制造商和销售商协会最新统计显示，英国4月汽车产量仅197辆...

所产197辆汽车中，152辆出口，45辆留在国内。

汽车制造商和销售商协会委托英国“汽车分析”公司所作预估显示，今年全年，英国汽车产量最低可能跌至87万辆左右...

英国天空新闻频道报道，受新冠疫情影响“封城”措施影响，汽车制造商和销售商协会预估，今年流失的汽车产量可能致雇用16.8万人的汽车业损失至多125亿英镑...

另据路透社报道，新冠疫情致柴油需求进一步下降，是英国汽车制造商面临的另一重挑战。

日产汽车公司在森德兰开设的英国最大汽车厂下月不会复产。

汽车制造商和销售商协会首席执行官迈克·霍斯说：“我们需要政府一同协作，加速基本方面仍然强劲的(汽车)领域复苏...

英国预算预测机构预估英国经济今年可能萎缩13%，陷入300年来最严重衰退...

(新华社 海洋)